

SZANOWNI ROLNICY!

APELUJĘ DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH ŻNIW W WIELKOPOLSCE.

Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy braku dbałości o bezpieczeństwo w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć.

Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac żniwnych maszyn i urządzeń.

- Zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn, w tym na wały przegubowo-teleskopowe.
- Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.
- Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.
- Nie przewoź osób na pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.
- Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.



Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie.



- Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.
- Przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji transportowej.
- W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).
- Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.
- Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.
- Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.